




技术要求:

1. 零件不得有有害毛刺、尖角、锐边和机械损伤;
2. 表面镀层应均匀、光亮, 无雾斑、剥层等缺陷;
3. 表面冲压成形后电镀亮锡